


## ALD3 / ALD6 シリーズ用電気式インジケータ 取り付け方法

本取り扱い説明書では、ノーマル・オープン型電気式インジケータをノーマル・クローズ型 ALD シリーズ用アクチュエータに取り付ける方法について説明しています。

1. アクチュエータを 0.42 ~ 0.62 MPa に加圧し、バルブを開状態にします。
2. 六角ナットをセンサーの LED ライトの少し下の位置に取り付けます。
3. センサーに 10 ~ 30V (DC) の電圧を流します。
4. スプリット・ワッシャーをセンサー上に取り付けます。



5. センサーをアクチュエータにねじ込みます。センサーを時計回りにまわし、黄色の「ready」LED ライトが点灯したら手を止めます。このライトは閉回路であることを示しています。

### 注記

センサー・アセンブリーを過度に締め付けしないでください。センサーが損傷するおそれがあります。

6. さらにセンサーを時計回りに 1/16 ~ 1/8 回転ねじ込みます。
7. これ以上センサーが回らないように保持しながら、1.1 N・m のトルク値で六角ナットを時計回りに締め付けます。黄色の「ready」LED ライトが点灯した状態、かつスプリット・ワッシャーが締め付けられた状態であることを確認します。
8. アクチュエータを開閉させ、「ready」LED ライトが点滅することを確認します。
9. 「ready」LED ライトが適切に点滅しない場合は、センサーを取り外して手順 3 からやり直してください。



この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

Swagelok

Swagelok—TM Swagelok Company  
© 2013 Swagelok Company  
February 2013, R0  
MS-CRD-0217J-E  
B14P